СОГЛАСОВАНО:

Председатель профкома

_____О.В. Вавилова

«23» января 2020 год

УТВЕРЖДЕНО:

Приказ директора ГБУ

«ЦСОГПВИИ Пильнинского района»

_____Молодцова И.Н.

№ 14-0209 от «22» января 2020 год

ИНСТРУКЦИЯ № 3
по соблюдению мер электробезопасности в служебных помещениях ГБУ «ЦСОГПВИИ Пильнинского района»

I.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Соблюдение мер электробезопасности в служебных помещениях ГБУ «ЦСОГПВИИ Пильнинского района» это:

- выполнение безопасного подключения и отключения офисной техники, устройств и оборудования, а также систем освещения.
- контроль за состоянием целостности электрической проводки, выключателей, розеток в офисных и производственных помещениях и кабинетах.
- соблюдение мер энергосбережения и энергоснабжения зданий.
- исправное состояние и бесперебойная работа электроустановки, которая снабжает электроэнергией здания и сооружения.

1.2. Ответственность и контроль за соблюдением работниками ГБУ «ЦСОГПВИИ Пильнинского района» мер электробезопасности в помещениях несет специалист по охране труда.

Специалист по охране труда в ГБУ «ЦСОГПВИИ Пильнинского района» организует ознакомление каждого сотрудника с требованиями по электробезопасности в служебных помещениях, о чем делаются соответствующие записи в журнале учета присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу.

1.3. Ответственность за эксплуатацию электроустановок «сетей» в ГБУ «ЦСОГПВИИ Пильнинского района» возложить на ответственного за электрохозяйство.

II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1.Перед началом работы сотрудник должен произвести:

- внешний осмотр электрооборудования (компьютер, ксерокс, принтер);
- внешний осмотр исправности шнура, вилки и розетки;
- проверку уровня освещенности рабочего помещения.
- проверку исправности работы выключателей.

III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ

3.1.Работник ГБУ «ЦСОГПВИИ Пильнинского района» обязан:

- доложить руководителю об обнаружении дефектов в электрооборудовании;
- использовать только исправное электрооборудование;
- соблюдать требования по электробезопасности и технику безопасности.

3.2. Включение электрооборудования производить вставкой вилки в соответствующую розетку.

3.3. Работник во время работы с электрооборудованием обязан поддерживать на месте чистоту и порядок.

3.4.При работе электрооборудования запрещается:

- оставлять включенное электрооборудование без надзора;
- передавать электрооборудование лицам, не имеющим право работать с ним;
- дергать за питающий провод для отключения;
- натягивать, перекручивать, и перегибать питающий кабель;
- ставить на кабель посторонние предметы;
- допускать касание кабеля с горячими или теплыми предметами;
- производить разборку или ремонт электрооборудования;
- закрывать доступ к электрическим розеткам и выключателям.
- прикасаться к токоведущим частям и электрическим проводам с нарушенной изоляцией.

3.5.Работник обязан использовать электрооборудование только для выполнения регламентированных действий.

3.6.Если во время работы обнаружится неисправность электрооборудования или работающий с ним почувствует хотя бы слабое действие тока, работа должна быть немедленно прекращена, а неисправное оборудование должно быть сдано для проверки или ремонта.

3.7.Отключение электрооборудования необходимо производить:

- при перерывах в работе;
- при длительном отсутствии или отбытии в командировки.
- по окончании рабочего дня.

IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1.Работник обязан:

- во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания, повреждения электрооборудования, появления запаха гари немедленно отключить питание и сообщить об аварийной ситуации по тел. 5 – 35 – 70 (единая диспетчерская служба), «112», «01, 101» – пожарная охрана и МЧС, «02» («102»)

– полиция, «03» («103») – служба скорой медицинской помощи, «04» («104») – аварийная служба газовой сети.

- работать только на исправном оборудовании;

4.2. При обнаружении человека, попавшего под воздействие электрического тока, соблюдая меры личной безопасности необходимо:

- прекратить действие тока на организм (отключить электропитание, оттянуть провод сухой деревянной палкой (сухой веревкой) или оттащить пострадавшего, используя при этом диэлектрические перчатки или подручные изолирующие средства: сухую веревку, палку, доску, резиновый или диэлектрический коврик),
- при необходимости провести первичные реанимационные мероприятия, обеспечить полный покой и вызвать врача.

4.3. Работникам запрещается:

- прикасаться к токоведущим частям, открытым источникам электрического тока.
- производить ремонт коммутационных аппаратов, электрической проводки и розеток самостоятельно.

V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1.Привести в порядок рабочее место и оборудование.

5.2.Сообщить руководителю обо всех неисправностях и недостатках, замеченных во время работы и принятых мерах по их устранению.

5.3.Отключить электрооборудование, вынув штепсельную вилку.